

Gebäudescreening für im Eigentum der Gemeinde befindliche Gebäude

Anlage 1 Gebäudeübersicht 0141/16

Lfd. Nr.	Gebäudebezeichnung	Barrierefreiheit	Iststand	vorgeseh. Maßnahmen	Brandschutz	Iststand	vorgeseh. Maßnahmen	Wärmeschutz	vorgeseh. Maßnahmen
1	Eigenherd-Schule mit Hort Wirbelwind	Haupthaus und Verbindbarrierefrei, Aufzug vorh., Schulanbau und Hort nur im EG barrierefrei	keine Maßnahmen geplant	BMA in Schule und Hort vorh., Rettungswegpläne aktuell, Feuerlöscher geprüft, RWA, Brandschutzaufdring vorh.,	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung geotherm. betriebene Wärme-pumpenheizung	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung geotherm. betriebene Wärme-pumpenheizung	keine Maßnahmen geplant	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung geotherm. betriebene Wärme-pumpenheizung	keine Maßnahmen geplant
1a	Sporthalle der Eigenherd-Schule	Sporthalle barrierefrei, Aufzug vorhanden	keine Maßnahmen geplant	BMA in Sporthalle vorh., Rettungswegpläne aktuell, Feuerlöscher geprüft, RWA, Brandschutzaufdring vorh.,	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung, geotherm. betriebene Wärme-pumpenheizung	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung, Photovoltaikanlage auf dem Dach	keine Maßnahmen geplant	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung, Photovoltaikanlage auf dem Dach	keine Maßnahmen geplant
2	Steinweg-Schule	Schulhaus und Anbau barrierefrei, Aufzug vorh.,	keine Maßnahmen geplant	BMA vorhanden, Rettungswegpläne aktuell, Feuerlöscher geprüft, RWA, Brandschutzaufdring vorh.,	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Gasheizung aus d. Schulhaus 1995,	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Gasheizung aus d. Schulhaus 1995,	keine Maßnahmen geplant	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Gasheizung aus d. Schulhaus 1995,	mittelfristig Austausch der Wärme-erzeugungsanlage erforderlich
2a	Sporthalle der Steinweg-Schule	Sporthalle barrierefrei, Aufzug vorhanden	keine Maßnahmen geplant	BMA vorhanden, Rettungswegpläne aktuell, Feuerlöscher geprüft, RWA, Brandschutzaufdring vorh.,	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Gasheizung aus d. Schulhaus 1995,	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Gasheizung aus d. Schulhaus 1995,	keine Maßnahmen geplant	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Gasheizung aus d. Schulhaus 1995,	mittelfristig Austausch der Wärme-erzeugungsanlage erforderlich
3	Grundschule Auf dem Seeberg mit Hort Am Hochwald	Schule und Hort barrierefrei, Aufzug vorhanden	keine Maßnahmen geplant	BMA vorhanden, Rettungswegpläne aktuell, Feuerlöscher geprüft, RWA, Brandschutzaufdring vorh.,	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Geotherm. betriebene Wärme-pumpenheizung, Photovoltaikanal.,	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Geotherm. betriebene Wärme-pumpenheizung, Photovoltaikanal.,	keine Maßnahmen geplant	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Geotherm. betriebene Wärme-pumpenheizung, Photovoltaikanal.,	mittelfristig Austausch der Wärme-erzeugungsanlage erforderlich
4	Maxim-Gorki-Gesamtschule	Schulhaus und Anbau barrierefrei, Aufzug vorh.,	keine Maßnahmen geplant	BMA vorhanden, Rettungswegpläne aktuell, Feuerlöscher geprüft, RWA, Brandschutzaufdring vorh.,	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Gasheizung, keine Brennwerttechnik	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Gasheizung, keine Brennwerttechnik	keine Maßnahmen geplant	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Gasheizung, keine Brennwerttechnik	mittelfristig Austausch der Wärme-erzeugungsanlage erforderlich
4a	neue Sporthalle MGGS	Sporthalle barrierefrei Aufzug vorhanden	keine Maßnahmen geplant	BMA vorhanden, Rettungswegpläne aktuell, Feuerlöscher geprüft, RWA, Brandschutzaufdring vorh.,	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Gasheizung aus dem Schulhaus,	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Gasheizung aus dem Schulhaus,	keine Maßnahmen geplant	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Gasheizung aus dem Schulhaus,	mittelfristig Austausch der Wärme-erzeugungsanlage erforderlich
4b	alte Sporthalle MGGS	Sporthalle barrierefrei	keine Maßnahmen geplant	BMA vorhanden, Rettungswegpläne aktuell, Feuerlöscher geprüft, RWA, Brandschutzaufdring vorh.,	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Gasbrennwertheizung 2004	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Gasbrennwertheizung 2004	keine Maßnahmen geplant	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Gasbrennwertheizung 2004	mittelfristig Austausch der Wärme-erzeugungsanlage erforderlich
5	Rathaus	Rathaus barrierefrei Aufzug vorhanden	keine Maßnahmen geplant	BMA vorhanden, Rettungswegpläne aktuell, Feuerlöscher geprüft, RWA, Brandschutzaufdring vorh.,	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Gasbrennwertheizung 2004	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Gasbrennwertheizung 2004	keine Maßnahmen geplant	Wärmedämmung vorhanden alle Fenster mit isolierverglasung Gasbrennwertheizung 2004	mittelfristig Austausch der Wärme-erzeugungsanlage erforderlich
6	Haus K.-M.-Str. 117	Haus nicht barrierefrei	da keine Nutzung absehbar sind hinsichtlich Barrierefreiheit auch keine Maßnahmen geplant	keine BMA, keine RWA, keine Feuerlöscher, keine Brandschutzaufdring, keine Rettungswegpläne	Haus steht unter Denkmalschutz keine Wärmedämmung Einscheiben-Verglasung Offenheizung	Haus steht unter Denkmalschutz keine Wärmedämmung Einscheiben-Verglasung Offenheizung	da keine Nutzung absehbar sind auch keine Maßnahmen geplant	Haus steht unter Denkmalschutz keine Wärmedämmung Einscheiben-Verglasung Offenheizung	da keine Nutzung absehbar sind auch keine Maßnahmen geplant

Gebäudescreening für im Eigentum der Gemeinde befindliche Gebäude

Lfd. Nr.	Gebäudebenennung	Barrierefreiheit vorgeseh. Maßnahmen	Iststand	Brandschutz vorgeseh. Maßnahmen	Iststand	Wärmeschutz vorgeseh. Maßnahmen
7	Haus Zehlendorfer Damm 200	keine Maßnahmen geplant	BMA vorhanden, Rettungswegepläne aktuell, Feuerlöscher geprüft	keine Maßnahmen geplant	Haus steht unter Denkmalschutz keine Wärmedämmung Fenster teilw. mit Isolierverglasung, teilweise Kastenfenster Gasbrennwertheizung 2013	keine Maßnahmen geplant
8	Haus Meiereifeld 33	Haus nicht barrierefrei Nutzung nur im EG zugelassen	keine Maßnahmen geplant	keine BMA, keine RWA, Feuerlöscher im EG, Rettungswegepläne im EG	keine Maßnahmen geplant	keine Wärmedämmung Fenster teilw. mit Isolierverglasung, teilweise Kastenfenster Ölheizung aus den 90er Jahren
9	Jugendhaus CARAT			dieses Jahr umfassend nach VeranstaltStVO ertüchtigt Feuerlöscher + FR-Plane aktuell BMA vorhanden	keine Maßnahme geplant	Wärmedämmung, Fenster teilw. mit Isolierverglasung Stand Ende 90er Gasheizung aus den 90ern
10	Gebäude der FFW	Haus nicht barrierefrei	keine Maßnahme geplant	keine BMA, Rettungswegepläne aktuell	teilw. Wärmedämmung (Neubau 09) Fahrzeughalle nicht, gerade Dach Fenstererneuerung dieses Jahr Gas-Dunkelstrahler diese Jahr	keine Maßnahme geplant